



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		PROCESSO Nº 001/2018 - DISPENSA N.º 001/2018
1. IMÓVEL FISCALIZADO: Prédio da Câmara Municipal da Campanha	2. ORDEM DE FISCALIZAÇÃO Nº: 01/04	3. DATA DA FISCALIZAÇÃO: 20/11/2018
4. OCORRÊNCIA VINCULADA À ORDEM DE FISCALIZAÇÃO: verificação da primeira etapa dos serviços, os quais deverão ser executados rigorosamente em consonância com as prescrições contidas no memorial descritivo, com as técnicas da ABNT e orientação da Comissão Especial de Fiscalização.		
5. DEMANDA/MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO: 1ª Fase / etapa inicial dos trabalhos de reparos nas infiltrações, rachaduras, trincas.		
6. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OBRA: JOSÉ RICARDO FONSECA		
CNPJ: 14.076.518/0001-13	Representante legal: José Ricardo Fonseca, empresário individual / RG n.º 11.790.678 SSP/MG / CPF sob o n.º 056.912.896-08.	
7. ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Padre Natuzzi, n.º 79, Bairro Centro, nesta cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.400-000.		
8. OBJETO DO SERVIÇO FISCALIZADO: realização de serviços especializados de reparos nas infiltrações, rachaduras, trincas e pintura interna e externa, com aplicação de material, no prédio da Câmara Municipal da Campanha.		
9. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES VERIFICADAS NA FISCALIZAÇÃO: A parede interna da sala onde funciona o Departamento Administrativo e Financeiro, em sua parte inferior, foi reparada com massa de cimento (reboco) para posterior recebimento de massa corrida e pintura. Os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos. Estão sendo implementadas condições e precauções especiais contra o levantamento de pó e sujeira durante os trabalhos, sem interrupção das atividades da Câmara. Está, portanto, esta 1ª fase em consonância com o cronograma e prescrições contidas no memorial.		

Campanha, 20 de novembro de 2018.

Carlos César de Castro
Presidente

Nevitom Borges da Costa
Secretário

Nilvando Henrique Moreira
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Descrição: reparos nas infiltrações, rachaduras e trincas, com aplicação de novo reboco (área externa / frente do prédio).



Descrição: reparos nas infiltrações, rachaduras e trincas, com aplicação de novo reboco (área externa / frente do prédio).



Descrição: a sala onde funciona o Departamento Administrativo e Financeiro foi reparada com massa de cimento (reboco) para posterior recebimento de massa corrida e pintura.



Descrição: a sala onde funciona o Departamento Administrativo e Financeiro foi reparada com massa de cimento (reboco) para posterior recebimento de massa corrida e pintura.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos.



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos.



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos.



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos.

Campanha, 20 de novembro de 2018.

Carlos César de Castro
Presidente

Nevitom Borges da Costa
Secretário

Nilvando Henrique Moreira
Membro