



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		PROCESSO Nº 001/2018 - DISPENSA N.º 001/2018
1. IMÓVEL FISCALIZADO: Prédio da Câmara Municipal da Campanha	2. ORDEM DE FISCALIZAÇÃO Nº: 01/04	3. DATA DA FISCALIZAÇÃO: 30/11/2018
4. OCORRÊNCIA VINCULADA À ORDEM DE FISCALIZAÇÃO: verificação da primeira etapa dos serviços, os quais deverão ser executados rigorosamente em consonância com as prescrições contidas no memorial descritivo, com as técnicas da ABNT e orientação da Comissão Especial de Fiscalização.		
5. DEMANDA/MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO: 2ª Fase / etapa intermediário dos trabalhos de reparos nas infiltrações, rachaduras, trincas.		
6. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OBRA: JOSÉ RICARDO FONSECA		
CNPJ: 14.076.518/0001-13	Representante legal: José Ricardo Fonseca, empresário individual / RG n.º 11.790.678 SSP/MG / CPF sob o nº 056.912.896-08.	
7. ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Padre Natuzzi, n.º 79, Bairro Centro, nesta cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.400-000.		
8. OBJETO DO SERVIÇO FISCALIZADO: realização de serviços especializados de reparos nas infiltrações, rachaduras, trincas e pintura interna e externa, com aplicação de material, no prédio da Câmara Municipal da Campanha.		
9. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES VERIFICADAS NA FISCALIZAÇÃO: A parede externa do prédio está sendo reparada com massa de cimento (reboco) para posterior recebimento de massa corrida e pintura. Duas partes superiores externas já foram concluídas, com pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total. Os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos. Estão sendo implementadas condições e precauções especiais contra o levantamento de pó e sujeira durante os trabalhos, sem interrupção das atividades da Câmara. Está, portanto, esta 2ª fase em consonância com o cronograma e prescrições contidas no memorial.		

Campanha, 30 de novembro de 2018.

Carlos César de Castro
Presidente

Nevitom Borges da Costa
Secretário

Nilvando Henrique Moreira
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Descrição: reparos nas infiltrações e pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total, nas cores indicadas e aprovadas pela fiscalização após amostra (área interna / Plenário).



Descrição: reparos nas infiltrações e pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total, nas cores indicadas e aprovadas pela fiscalização após amostra (área interna / Plenário).



Descrição: reparos nas infiltrações e pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total, nas cores indicadas e aprovadas pela fiscalização após amostra (área interna / Plenário).



Descrição: reparos nas infiltrações e pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total, nas cores indicadas e aprovadas pela fiscalização após amostra (área interna / Plenário).



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos (área externa).



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos (área externa).



Descrição: reparos nas infiltrações e pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total, nas cores indicadas e aprovadas pela fiscalização após amostra (área externa).



Descrição: reparos nas infiltrações e pintura em tinta látex acrílica / duas demãos ou mais onde foi necessário para cobertura total, nas cores indicadas e aprovadas pela fiscalização após amostra (área externa).



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos (área externa).



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos (área externa).



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos (área externa).



Descrição: os rebocos e tintas em desagregação estão sendo removidos, com aplicação de novos rebocos (área externa).

Campanha, 30 de novembro de 2018.

Carlos César de Castro
Presidente

Nevitom Borges da Costa
Secretário

Nilvando Henrique Moreira
Membro